

**WH 004****Warnhinweis****Max. 600 V, CAT III, 10 A !**

Es ist darauf zu achten, dass der Anschluss bei der Installation spannungsfrei ist.

Die Regeln für das Arbeiten unter Spannung sind zu beachten.

**Warning notice****Max. 600 V, CAT III, 10 A !**

When installing it is important that the power is free of voltage.

The rules for working on energised equipment are to be followed.

