



## WH 011

### Warnhinweis

**Max. 600 V, CAT II, 1 A !**

Es ist darauf zu achten, dass der Anschluss bei der Installation spannungsfrei ist.

Die Regeln für das Arbeiten unter Spannung sind zu beachten.

### Warning notice

**Max. 600 V, CAT II, 1 A !**

When installing it is important that the power is free of voltage.

The rules for working on energised equipment are to be followed.

