

**WH 040****Warnhinweis**

**Max. 1.000 V, 100 A !**  
**(Steckverbindung max. 16 A)**

Es ist darauf zu achten, dass der Anschluss bei der Installation spannungsfrei ist.  
Die Regeln für das Arbeiten unter Spannung sind zu beachten.

**Warning notice**

**Max. 1.000 V, 100 A !**  
**(Connector max. 16 A)**

When installing it is important that the power is free of voltage.  
The rules for working on energised equipment are to be followed.

